

**1. K: Hogyan javíthatom a Wi-Fi teljesítményét M8 rendszeremen?**

**A:** Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.

**1 lépés.** Frissítse a BIOS verzióját.

Z97-M8 P1.40 vagy újabb verziók

Hivatkozás: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 vagy újabb verziók

Hivatkozás: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

**2 lépés.** Távolítsa el az Intel® Smart Connect Technology illesztőprogramot a rendszerről.

**2. K: Monitorom és DisplayPort kábelem is támogatja a DP1.2 szabványt. Azonban az AMD VGA illesztőprogram az AMD FM2+ platformon mégis azt írja, hogy „Egy DisplayPort v1.2 adatátvitelre és multi-streamingre képes kijelző olyan csatlakozóhoz van csatlakoztatva, mely nem támogatja a DisplayPort v1.2-t”. Hogyan javítható ez a hiba?**

**A:** Kérjük, töltsse le és telepítse a legfrissebb 14.9-es verziójú AMD VGA illesztőprogramot.

V14.9 AMD VGA illesztőprogram letöltése:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>