

Technical Reference - Q&A

1. Q: Mes périphériques USB 3.0 équipés du contrôleur JMicron ne sont pas détectés par les ports USB 3.0 avec contrôleur Etron. Que puis-je faire ?

R: veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Veuillez mettre à jour le pilote de votre contrôleur Etron USB 3.0 avec la version v0.104 depuis le lien de téléchargement ci-dessous:

[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)

2. Veuillez prendre contact avec JMicron et leur demander de vous assister pour la mise à jour du firmware.

Vous pouvez contacter JMicron à l'adresse indiquée ci-dessous :

Email: fae@jmicron.com

Veuillez indiquer à JMicron que vous utilisez la version v0.104 du pilote de périphérique.