

- 1. Q:** Dupa instalarea de update Windows KB2962409, port Fatal1ty mouse nu poate seta frecventa senzoriala la peste 125hz.

**A:** Accesati link-ul de mai jos pentru actualizarea F-Stream la versiunea v2.0.188.  
[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)
- 2. Q:** Am descarcat driver-ul Intel Management Engine versiunea 10.0.0.1204 pentru modelele Intel seria 9 de pe zona dedicata, dar driver-ul nu a putut fi instalat. Apare mesajul de eroare "A required update is missing: Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)" in timpul descarcarii.

**A:** Aceasta problema se refera la instalarea driverului Intel ME, asadar urmati procesul indicat in mesaj pentru instalarea acestui update inainte de instalarea driverului Intel ME.  
Descarca update-ul KB2685811 de pe site-ul web Microsoft.  
Link descarcare: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>
- 3. Q:** Dispozitivele Bluetooth nu sunt recunoscute corespunzator pe sistemul ASRock M8. Cum pot rezolva aceasta problema?

**A:** Actualizati driver-ul ASRock A-Tuning V2.0.172.1 sau versiuni mai noi pentru rezolvarea acestei probleme.  
Link de descarcare ASRock A-Tuning V2.0.172.1:  
[http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)
- 4. Q:** Am instalat toate driverele pentru modelele BayTrail din zona dedicata pentru descarcare, dar mai exista un dispozitiv ce afiseaza "!" in Device Manager. Cum ar trebui sa procedez?

**A:** Aceasta problema se refera la instalarea Intel Trusted Execution Engine. Instaleaza update-ul Windows KB2685811 dupa care se instaleaza inca o data Intel Trusted Execution Engine.  
KB2685811 download Link: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>