

Technikai tájékoztató -

kérdések és válaszok

1. K: Az Etron USB3.0 portok nem észlelik a JMicron IC-vel rendelkező USB3.0 eszközeimet. Mit tehetek?

V: Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Frissítse Etron USB3.0 illesztőprogramját v0.104-es verzióra az alábbi hivatkozásról:

[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)

2. Lépjen kapcsolatba a JMicron-nal, és kérje segítségüket a firmware frissítéssel.

Az alábbi címen léphet kapcsolatba a JMicron-nal:

E-mail: fae@jmicron.com

Kérjük, tájékoztassa a JMicron-t az Ön által használt illesztőprogram verziójáról (v0.104).