

1. В: След актуализацията на Internet Explorer 9 при PV530, PV530-ITX, PV530A или PV530A-ITX, Internet Explorer не работи нормално. Как мога да разреша този проблем?

О: Моля, деинсталирайте оригиналният VGA драйвер и след това инсталирайте последния VGA драйвер версия 24.15.01f или по-нов от бета зоната.

PV530 линк към бета зоната: <http://www.asrock.com/mb/beta.bg.asp?Model=PV530>

PV530-ITX линк към бета зоната: <http://www.asrock.com/mb/beta.bg.asp?Model=PV530-ITX>

PV530A линк към бета зоната: <http://www.asrock.com/mb/beta.bg.asp?Model=PV530A>

PV530A-ITX бета зона: <http://www.asrock.com/mb/beta.bg.asp?Model=PV530A-ITX>

2. В: Не мога да копирам успешно файл, когато използвам XFast USB под Windows XP. Какво мога да направя?

О: Моля свалете и инсталирайте XFast USB v3.02.30 от следния линк:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.bg.asp>

3. В: Как мога да разреша Dual-link DVI на AMD 880G, дънни платки с чипсет серия 890GX?

О: Моля настройте опцията [Onboard HDMI HD Audio] на [Disabled] в BIOS.

Път: BIOS-> Advanced-> North Bridge Configuration-> Disabled [Onboard HDMI HD Audio] опция.

