

1. Q: Dupa actualizarea Internet Explorer 9 pe PV530, PV530-ITX, PV530A sau PV530A-ITX, Internet Explorer nu va functiona normal. Cum rezolv aceasta problema?

A: Dezinstalati driver-ul VGA apoi instalati ver:24.15.01f sau versiunea mai noua de pe zona beta pentru a incerca.

PV530 beta zone link: <http://www.asrock.com/mb/beta.ro.asp?Model=PV530>

PV530-ITX beta zone link: <http://www.asrock.com/mb/beta.ro.asp?Model=PV530-ITX>

PV530A beta zone link: <http://www.asrock.com/mb/beta.ro.asp?Model=PV530A>

PV530A-ITX beta zone: <http://www.asrock.com/mb/beta.ro.asp?Model=PV530A-ITX>

2. Q: Nu pot copia fisierul cu succes cand utilizez XFast USB in Windows XP. Cum pot face acest lucru?

A: Descarcati si instalati XFast USB v3.02.30 de pe link-ul de mai jos:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.ro.asp>

3. Q: Cum pot activa Dual-link DVI pe placile de baza cu chipset AMD 880G, 890GX?

A: Setati optiunea [Onboard HDMI HD Audio] pe [Disabled] in BIOS

Ruta: BIOS-> Advanced-> North Bridge Configuration-> Disabled [Onboard HDMI HD Audio] option.

