

Технический справочник – Вопросы и Ответы

1. В: USB3.0 порты Etron не могут определить мои USB3.0 устройства с контроллером JMicron IC, что мне делать?

О: Пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Обновите драйвер Etron USB3.0 по следующей ссылке:

[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)

2. Свяжитесь с представителем компании JMicron и попросите помощи в обновлении прошивки вашего устройства. Свяжаться с JMicron можно по адресу: fae@jmicron.com

Пожалуйста, проинформируйте представителя JMicron о версии используемого вами драйвера (v0.104).