

**1. F:** Mein Speichermodul vom Typ DDR4-2133 arbeitet auf meinem Mainboard mit einem Chipsatz aus Intels 100er-Serie lediglich mit der DDR4-1866-Geschwindigkeit. Wie kann ich dieses Problem beheben?

**A:** Bitte suchen Sie die ASRock-Webseite auf und laden Sie von dort das neueste BIOS für Ihr Mainboard herunter und installieren dieses.